

大館市役所

① の広報の出版元であり、大館市民が頻繁に利用する大館市役所を調査しました。

障害者への配慮

- ・市役所の入り口に、身体障害者用駐車場が2台分設置されている
- ・出入り口が自動ドア。
- ・エレベーターが設置されていないので、上の階に用事がある場合には、職員が車いすこと持ち上げてくれる。または、担当者が1階に下りて用事を伺う。
- ・市民がよく利用する課は1階に
- ・カウンターの高さは車いすに適している。

気になる点

- ・身体障害者用の駐車場の位置が分かりにくい。
 - ・建物内に身体障害者用トイレがなく、敷地内の桂城公園出入り口付近のトイレを利用しなければならぬ。そして、そのトイレには表示が無く、分かりづらい。
 - ・庁舎全体の通路や階段が狭く、車いすでの通行は難しい。
- ① 階のカウンターは低くなっていて車いす利用者への配慮が

見られましたが、玄関前の身体障害者用の駐車場や通路などは使い勝手が良いように感じました。特に、エレベーターが無いので、職員が何人もで車いすこと持ち上げて運ぶという不便さがありました。さらに、庁舎内には身体障害者用トイレが無く、わざわざ外に出なければなりません。わが大館市役所は車いすにはやさしくない建物でした。

中央公民館

(旧サンアビリティーズ大館)

力 労身体障害者の教養・文化・体育施設である中央公民館の旧サン・アビリティーズ大館部分を調査しました。

障害者への配慮

- ・手すりに、部屋の名称が点字で表示されていて、部屋が分かるようにしてある。
- ・トイレがボタン式自動ドアで、広さも十分あり、きれいで使いやすい。
- ・施設内の通路は広く、点字ブロックが埋設してある。
- ・シャワールームの鏡の位置が車いすの高さになっている。
- ・身体障害者用駐車場から出入り

口まで屋根がついていて、雨の日でも濡れない。

気になる点

- ・入り口のスロープが急である。
- ・洗面所の鏡の位置が高く、使いづらい。

身体障害者が利用できるように造られていますので、さすがに設備は充実している感じを受けました。できればこのような設備が他の施設にも取り入れられれば、車いす利用者が便利になるのではないかと思います。



階段では職員が運びます(市役所)



表示のない障害者用トイレ(市役所)



シャワールーム(中央公民館)



トイレ(中央公民館)



身体障害者用の駐車場(中央公民館)



入り口のマットは車いすには邪魔(市役所)