

放射線物質検出結果

| 採取日 | 採取場所 | 種別 | 放射性 ヨウ素I-131 | | 放射性 セシウムCs-134 | | 放射性 セシウムCs-137 | |
|-----------|-------|----|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|
| | | | 検出結果 (ベクレル/kg) | 検出下限値 | 検出結果 (ベクレル/kg) | 検出下限値 | 検出結果 (ベクレル/kg) | 検出下限値 |
| H23.7.20 | 山館浄水場 | 汚泥 | 不検出 | 9.1 | 不検出 | 7.8 | 不検出 | 1.3 |
| H24.2.8 | 山館浄水場 | 汚泥 | 不検出 | 9.8 | 不検出 | 7.5 | 不検出 | 10.5 |
| H24.7.11 | 山館浄水場 | 汚泥 | — | — | 不検出 | 8.0 | 不検出 | 9.0 |
| H25.1.9 | 山館浄水場 | 汚泥 | — | — | 不検出 | 9.0 | 不検出 | 8.1 |
| H25.7.10 | 山館浄水場 | 汚泥 | — | — | 不検出 | 5.9 | 不検出 | 6.8 |
| H26.1.8 | 山館浄水場 | 汚泥 | — | — | 不検出 | 5.9 | 不検出 | 6.8 |
| H26.7.9 | 山館浄水場 | 汚泥 | — | — | 不検出 | 6.6 | 不検出 | 7.3 |
| H26.12.15 | 山館浄水場 | 汚泥 | — | — | 不検出 | 9.6 | 不検出 | 9.6 |
| H27.6.10 | 山館浄水場 | 汚泥 | — | — | 不検出 | 6.7 | 不検出 | 5.8 |
| H27.12.9 | 山館浄水場 | 汚泥 | — | — | 不検出 | 7.3 | 不検出 | 7.5 |
| H28.6.8 | 山館浄水場 | 汚泥 | — | — | 不検出 | 8.8 | 不検出 | 8.3 |
| H28.12.14 | 山館浄水場 | 汚泥 | — | — | 不検出 | 6.9 | 不検出 | 9.2 |
| H29.7.12 | 山館浄水場 | 汚泥 | — | — | 不検出 | 6.9 | 不検出 | 8.0 |
| H29.12.6 | 山館浄水場 | 汚泥 | — | — | 不検出 | 6.4 | 不検出 | 8.0 |
| H30.7.4 | 山館浄水場 | 汚泥 | — | — | 不検出 | 7.1 | 不検出 | 9.7 |
| H30.12.5 | 山館浄水場 | 汚泥 | — | — | 不検出 | 7.4 | 不検出 | 7.1 |
| R1.7.3 | 山館浄水場 | 汚泥 | — | — | 不検出 | 9.7 | 不検出 | 7.9 |
| R1.12.4 | 山館浄水場 | 汚泥 | — | — | 不検出 | 7.1 | 不検出 | 8.4 |